



**D. LGS. 271/99
SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA
SICUREZZA A BORDO**

MODULO N. "MGSL 13"

"Verbale di visita dei luoghi di lavoro da parte del R.S.P.P."

Nome della nave: San Francesco AT

Data: 24/02/2017

Numero progressivo: 01/2017

LISTA DI CONTROLLO

N°	LISTA DI CONTROLLO	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO
1	Condizioni igieniche degli alloggi, mensa e cucina.			X
2	Stato di conservazione e tenuta della documentazione prevista dal D.lgs 271/99			X
3	Stato di conservazione e utilizzo del D.P.I.			X
4	Stato di conservazione e posizionamento della segnaletica di sicurezza.			X
5	Condizioni di manutenzione degli estintori e dei mezzi antincendio.			X
6	Condizioni di manutenzione dei mezzi di salvataggio.			X
7	Condizioni degli accessi a bordo			X

Eventuali note:

A seguito del protrarsi dei giorni di convalescenza relativi al Marinaio Penzo Andrea si conferma quanto da me già valutato attraverso l'investigazione degli incidenti (MGSL 17) in data 18/01/2017.

Si ritiene di esprimere dubbi sulla possibilità che effettivamente si sia verificato un infortunio in quanto non risultano testimoni oculari, la comunicazione è avvenuta alle ore 10:30 mentre il sospetto Infortunio è avvenuto alle 09:55; inoltre è dovere del marittimo informare immediatamente il Comandante dell'accaduto che provvederà immediatamente a sospenderlo dal lavoro, a prestare l'interventi di primo soccorso e l'invio presso il più vicino presidio medico.

R.S.S.P. (Firma)

R.L.S. (firma per prea visione).....

Il Comandante (firma per presa visione).....

